

Voertuig gegevens

Chassisnr.	NLHA851AA LZ546594	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G5-64-NR	Model	I10 1.0i Blue Comfort 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	12-11-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	55 511 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	30-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓


Documentenlijst

Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden



Exterieur schade

2		Onderdeel	Portier	3		Onderdeel	Portier
		Positie	Linksvoor			Positie	Linksachter
4		Type	Deuk	5		Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Smart Repair
		Onderdeel	Scherf			Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksachter			Positie	Achter
		Type	Kras			Type	Gebroken
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Vervangen

6



Onderdeel	Spoiler
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

9



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Interieur schade

1



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Linksvoor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen