

WAUZZZF49MA055328

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	conditionnel : suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	103 301 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	19 Tag(e)
Type/Modèle	A4 Limousine	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	09/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF49MA055328	Puissance / Cylindrée	150 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	9 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value
2	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
3	Dispositif de direction	Volant - Eraflure - Diminution de valeur
4	Habillages/Protections	Baguette d'enjoliveur / de décoration (türverkleidung VL) - Eraflé - Remplacer
5	Habillages/Protections	Habillage porte arrière droite - Déformé - Diminution de valeur
6	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur
7	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
8	Porte AvG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
9	Porte AvD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98V	Michelin	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	
2	225/50 R17 98V	Michelin	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Pirelli	Pneus été	7mm - 7mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 8 avr. 2025

Numéro de protocole: 39226416

Date de livraison: 8 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	conditionnel : suffisant
Type/Modèle	A4 Limousine	Kilométrage (Lu)	103 301 km
Numéro de châssis	WAUZZZF49MA055328	Première immatriculation	9 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation n'étaient que partiellement suffisantes pour évaluer le véhicule. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 8 avr. 2025
Numéro de protocole: 39226416
Date de livraison: 8 avr. 2025



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - U... - Pas de moins-value



Dommage #3: Dispositif de direction: Volant - Erafure - Diminution de valeur



Dommage #3: Dispositif de direction: Volant - Erafure - Diminution de valeur



Dommage #4: Habillages/Protections: Baguette d'enjoliveur / de décoration (türverkleidung VL) - Erafilé - Remplacer



Dommage #4: Habillages/Protections: Baguette d'enjoliveur / de décoration (türverkleidung VL) - Erafilé - Remplacer



Domage #5: Habillages/Protections: Habillage porte arrière dro...
- Déformé - Diminution de valeur



Domage #5: Habillages/Protections: Habillage porte arrière
droite - Déformé - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti...
de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé -
Diminution de valeur



Domage #7: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible -
Remplacer



Domage #8: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture -
Réparer et repeindre



Domage #8: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre