



**WAUZZZF49MA055328**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	103.301 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	19 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	A4 Limousine	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	09/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF49MA055328	<b>Leistung / Hubraum</b>	150 kW / 1.984 ccm
<b>Erstzulassung</b>	09.04.2021	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Benzin/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - Wertminderung
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (türverkleidung VL) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.04.2025  
**Protokollnummer: 39226416**  
Anlieferungsdatum: 08.04.2025



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	A4 Limousine	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	103.301 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF49MA055328	<b>Erstzulassung</b>	09.04.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten




**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19: Sonstiges**



**Abbildung 20: Sonstiges**



**Abbildung 21: Sonstiges**

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



**Beschädigung #3:** Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (türverkleidung VL) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (türverkleidung VL) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #5:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung




**Beschädigung #5:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



**Beschädigung #8:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott