



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Aktueller Schaden hinten rechts




Bild 17 : Aktueller Schaden hinten rechts



Bild 18 : Aktueller Schaden hinten rechts




Bild 19 : Aktueller Schaden hinten rechts



Bild 20 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 21 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 22 : Sommeralufelge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht)




Bild 23 : Sommeralufelge hinten rechts verschrammt (glanzgedreht)



Bild 24 : Sommeralufelge vorne links verschrammt (glanzgedreht)