

DEKRA Automobil GmbH
Verkehrshof 11, 14478 Potsdam

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Potsdam
Verkehrshof 11
14478 Potsdam
Telefon 0331 / 88860-0
Fax 0331 / 88860-19
E-Mail potsdam.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Justus Fannrich
Tel. direkt 0331 88860-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

ME Q2110

FIN

WAUZZZGY4MA005485

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.07.2024, telefonisch.
26.07.2024, 10:00 Uhr, durch Herrn Justus Fannrich bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Potsdam, Verkehrshof 11, 14478 Potsdam ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
26.07.2024
Leasing-Nr. 326859

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.176,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.668,94 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.878,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.418,52 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Haube
- Dach

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.07.2020	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TFSI Sportback advanced
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY4MA005485
HSN / TSN	0588 / BUD	Schlüssel-Nr.	10115110
Km-Stand abgelesen	37627	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	navarrablau metallic (X5H) /Polster / Farbe Metallic		Leder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) AO FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) AO FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) AO FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) AO FSL	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2024			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 50 R 17 93 H	Pirelli / W 210 Sottozero II r-f MOE FSL	W /O /F	5 mm
205 / 50 R 17 93 H	Pirelli / W 210 Sottozero II r-f MOE FSL	W /O /F	5 mm
205 / 50 R 17 93 H	Pirelli / W 210 Sottozero II r-f MOE FSL	W /O /F	5 mm
205 / 50 R 17 93 H	Pirelli / W 210 Sottozero II r-f MOE FSL	W /O /F	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi cylinder on demand, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Getriebe: 6-Gang-Handschaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - Vielspeichen, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperrung elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4X4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
2F1	Audi connect Schlüssel
2H6	Audi drive select
7W1	Audi pre sense basic
6X1	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
5TD	Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel
7X1	Einparkhilfe hinten
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
4E6	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
4L6	Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
KH5	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
4K5	Komfortschlüssel ohne Safelock iVm. elektrische Gepäckraumklappe
X-22365	Lackierung: Metallic


PXC	LED-Scheinwerfer Matrix, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
6E3	Mittelarmlehne vorn
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
QQ2	Paket Ambiente-Lichtpaket plus
W1E	Paket Business
4ZB	Paket Glanz
3FB	Panorama-Glasdach
2WC	Rad: Winterräder mit 4 Leichtmetallräder, 5-Parallelspeichen
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
N4F	Sitzbezüge in Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
3NT	Sitze: Rücksitzlehne umklappbar (dreiteilig), mit Mittelarmlehne
4A3	Sitzheizung vorn
7Y1	Spurwechselwarnung
IU1	Telefon: Audi smartphone interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
GB1	Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box
4GH	Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung
QL5	Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07 / 2023 bei Kilometerstand 26.009
nächste Wartung:	am 08 / 2024
bis Wartung verbleiben:	7.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Felge Winterrad Vorderachse rechts Kratzer, smart repair (Bild 37)	167	voll	-167	-140,34
2. Felge Winterrad Hinterachse rechts Kratzer, smart repair (Bild 36)	167	voll	-167	-140,34

3. Zierleiste Handschufach rechts beschädigt, erneuern (Bild 16)	256	voll	-256	-215,13
4. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 19)	48	voll	-48	-40,34
5. Spoilerlippe vorne zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)	167	voll	-167	-140,34
6. Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 34, 35)	167	voll	-167	-140,34
7. Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 33)	167	voll	-167	-140,34
8. Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 32)	167	voll	-167	-140,34
9. Verkleidung Tür hinten Griff rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 31)	122	voll	-122	-102,52
10. Seitenteil hinten rechts Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 30)	84	voll	-84	-70,59
11. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 29)	167	voll	-167	-140,34
12. Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, smart repair (Bild 27)	84	voll	-84	-70,59
13. Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, smart repair (Bild 26)	84	voll	-84	-70,59
14. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22, 23)	873	anteilig	-575	-483,19
15. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 18)	335	voll	-335	-281,51
16. Bodenbelag vorne Fußmatte links, gerissen, erneuern (Bild 17)	37	voll	-37	-31,09
17. Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen (Bild 15)	84	voll	-84	-70,59
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.176		-2.878	-2.418,52

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 28)
 Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 20)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Justus Fannrich

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift