

Duplikat



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Datenträger NAVI

Duplikat



Bild 7 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 8 : Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern

Duplikat




Bild 9 : Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern



Bild 10 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren

Duplikat



Bild 11 : Felge hinten links, verschrammt, erneuern




Bild 12 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 13 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 14 : Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Achse 2, Reifen Links 1