



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger vorne verformt und zerkratzt, Blende Nebelscheinwerfer rechts zerkratzt



Bild 16 : Stoßfänger vorne verformt und zerkratzt, Blende Nebelscheinwerfer rechts zerkratzt



Bild 17 : Stoßfänger vorne verformt und zerkratzt, Blende Nebelscheinwerfer rechts zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger vorne verformt und zerkratzt, Blende Nebelscheinwerfer rechts zerkratzt



Bild 19 : Stoßfänger vorne verformt und zerkratzt, Blende Nebelscheinwerfer rechts zerkratzt



Bild 20 : Stoßfänger hinten zerkratzt im Sensorbereich, Mitte




Bild 21 : Stoßfänger hinten zerkratzt im Sensorbereich, Mitte



Bild 22 : Stoßfänger hinten zerkratzt im Sensorbereich, Mitte



Bild 23 : Stoßfänger hinten zerkratzt im Sensorbereich, Mitte



Bild 24 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 25 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 26 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 27 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 28 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 29 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 30 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 31 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 32 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 33 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 34 : Tür hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 35 : Tür hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 36 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 37 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 38 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 39 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 40 : Sommerreifen vorne einseitig abgefahren



Bild 41 : Sommerreifen vorne einseitig abgefahren



Bild 42 : Winterreifen hinten links unter 4mm Profil



Bild 43 : Winterfelge vorne rechts zerkratzt



Bild 44 : Lenkrad zerkratzt



Bild 45 : Lenkrad zerkratzt



Bild 46 : Lenkrad zerkratzt



Bild 47 : Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, zerkratzt, smart repair



Bild 48 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 49 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 50 : Dach Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 51 : Dach Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 52 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, polieren