



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Unterlagen, Schlüssel



Bild 15 : Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen




Bild 16 : Zierleiste Handschufach rechts beschädigt



Bild 17 : Bodenbelag vorne Fußmatte links, gerissen, erneuern



Bild 18 : Innenraum, verschmutzt, reinigen




Bild 19 : Tirefit abgelaufen




Bild 20 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Spoilerlippe vorne zerkratzt



Bild 25 : Spoilerlippe vorne zerkratzt




Bild 26 : Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, smart repair



Bild 27 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, smart repair



Bild 28 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 29 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 30 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, Umweltschaden, polieren



Bild 31 : Verkleidung Tür hinten Griff rechts, zerkratzt, erneuern



Bild 32 : Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 33 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 34 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 35 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 36 : Felge Winterrad Hinterachse rechts Kratzer



Bild 37 : Felge Winterrad Vorderachse rechts Kratzer