



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Dach, mehrfach eingedellt




Bild 15 : Dach, mehrfach eingedellt



Bild 16 : Tür hinten links, eingedellt



Bild 17 : Dach, mehrfach eingedellt



Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt




Bild 19 : Stoßfängerabdeckung hinten links inkl. Unterteil, deformiert




Bild 20 : Tür hinten rechts, nicht Sach-, Fachgerecht instandgesetzt




Bild 21 : Tür hinten rechts, nicht Sach-, Fachgerecht instandgesetzt



Bild 22 : Tür vorne rechts, eingedellt