

DEKRA Automobil GmbH
Porschestra. 10, 44809 Bochum

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bochum (Automobil)
Porschestra. 10
44809 Bochum
Telefon 0234 / 50716-0
Fax 0234 / 50716-20
E-Mail bochum.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Florian Pukallus
Tel. direkt 0234 50716-17

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M JN1848

FIN

WBA61AV030FM45350

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
14.04.2025 / Eingang am 15.04.2025, per Mail.

02.05.2025, 11:00 Uhr, durch Herrn Florian Pukallus bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bochum (Automobil), Porschestra. 10, 44809 Bochum ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

30.04.2025
Leasing-Nr. 379124

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-5.092,00 EUR
-4.279,00 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.127,00 EUR
-2.627,73 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 143 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.05.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	430i Gran Coupe M Sport
Aufbauart	Coupe	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA61AV030FM45350
HSN / TSN	0005 / DFY	Schlüssel-Nr.	10139205
Km-Stand abgelesen	48554	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	180	Hubraum (ccm)	1998
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Individual Dravitgrau metallic (C36)
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 98 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 98 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	5 mm
2 links	255 / 40 R 19 100 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + * FP	W / O	6 mm
245 / 45 R 18 100 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + * FP	W / O	6 mm
245 / 45 R 18 100 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + * FP	W / O	6 mm
245 / 45 R 18 100 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + * FP	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW M 50 Jahre Embleme, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Fahrerlebnisschalter, Fahrwerk: Sportfahrwerk M inkl. Variabler Sportlenkung, Favoritentasten, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport Getriebe, Getränkehalter, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung, M Dachhimmel anthrazit, M Einstiegsleisten, M Fußstütze und M Pedalerie, M Hochglanz Shadow Line, M Interieurleisten Aluminium Tetragon, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagepaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: M Aerodynamikpaket, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant, Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Regensensor, Räder: 18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrersitz, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Verzurrrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5AL	Active Protection
5AU	Driving Assistant Professional
2VF	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
403	Glasdach, elektrisch
4AW	Instrumententafel in Sensatec
248	Lenkrad: Lenkradheizung
4MC	M Interieurleisten Carbon Fibre
2NH	M Sportbremse
9D6	Paket: Business Paket Professional
7R7	Paket: Innovationspaket
33B	Paket: M Sportpaket Pro
5DN	Parking Assistant Plus
688	Radiozubehör: Harman/Kardon Surround Sound System
3FK	Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 859 M Bicolor mit Mischbereifung
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
6WD	Telefon: WLAN Hotspot

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 01 / 2025 bei Kilometerstand 43.949
bis Wartung verbleiben:	16.000 km oder 365 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. 1. Glanzgerdrehte Felge der Sommerräder zerkratzt/abgeschürft, erneuern (Bild 26, 27)	892	anteilig	-536	-450,42
2. 2. Glanzgerdrehte Felge der Sommerräder zerkratzt/abgeschürft, erneuern (Bild 28,				

29)	892	anteilig	-536	-450,42
3. Hagel-Umweltschaden an Dach und Heckdeckel, drücken (Bild 21, 22, 23, 24, 25)	1.291	anteilig	-776	-652,10
4. Glanzgedrehte Felge vorne rechts (Winterräder zerkratzt), erneuern (Bild 17)	792	anteilig	-476	-400,00
5. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19, 20)	167	voll	-167	-140,34
6. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)	1.058	anteilig	-636	-534,45
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	5.092		-3.127	-2.627,73

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Steinschlag im Frontbereich
Oberflächenkratzer am gesamten Fahrzeug

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Florian Pukallus

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift