



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil		B		01.12.2020		0588		AC		BTA005569	
1		M1								6	
E		WAUZZZF27NN02621									
D		AUDI									
F2		ADFBQI									
D		QD7AD7CJ003RT031B18S54BFBEK1H5									
D3		A6 AVANT									
2		AUDI									
5		FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SEP.									
V9		KOMBI.LIMOUSINE									
14		715/2007*2018/1832DG									
P3		EURO6;WLP;DG;PI/CI; M, N1 I									
10		HYBR.DIESEL/E									
22		0010		36DG		01968					
7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES.-MASSE D.ZUG KOMINATION:4425KG*WM.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK LASSE: 01.12.2020*											
1		02		9		02		0150/03800		241	
16		04939--						1886--			
20		1432--						001845--			
12		-		13		00095		9		-	
V7		0160		R1		002425		F2		2425	
12		01175		12		01355		123		-	
K1		01175		62		01355		83		-	
13		076		02		03150		03		069	
01		02000		02		0750		14		5	
15		225/55 R18 102Y									
152		225/55 R18 102Y									
H3		-									
R		GRAU								7	
K		e1*2007/46*1801*22									
6		09.04.2020						K		FU611350	
21		-									

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz