

09.05.2025

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 330d Advantage Automatik Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -SO 0415	Fahrgestell-Nummer:	WBA5X91010FL21740
Vertrags-Nummer:	10062077	Erstzulassung:	12.04.2021
Internes KZ:	14878120	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 330d Advantage Automatik Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330d Advantage Automatik Limousine4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	2993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	116
durchschn. Verbr./100 Km:	4,400	Tankinhalt:	59
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,300
Leergewicht (kg):	1770	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 10062077
Amtliches Kennzeichen: HD -SO 0415
Übersicht erstellt am: 09.05.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330d Advantage Automatik Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
28.04.2025	9059939947	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
09.10.2023	9059865578	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
12.11.2021	9059792699	Fremdverschulden	Heckschaden	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 10062077
Amtliches Kennzeichen: HD -SO 0415
Übersicht erstellt am: 09.05.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330d Advantage Automatik Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer