



WAUZZZF47MA003146

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	54.233 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	5.800 km
Typ/Modell	A4 Avant	HU (Bericht lag vor)	07/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZF47MA003146	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	21.08.2020	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Tür - Abrieb - auslegen / polieren
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - Wertminderung
6	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
8	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R18 93Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	245/40 R18 93Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2024

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.04.2025

Protokollnummer: 39479475

Anlieferungsdatum: 25.04.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A4 Avant	Laufleistung (abgelesen)	54.233 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF47MA003146	Erstzulassung	21.08.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - Wertminderung




Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #6: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.04.2025

Protokollnummer: 39479475

Anlieferungsdatum: 25.04.2025



Auto Plus



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott