



WAUZZZFY4L2128617

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	101.166 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	293 Tag(e)
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	HU (Bericht lag vor)	03/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY4L2128617	Leistung / Hubraum	185 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	05.02.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf1	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Tür hinten links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Kotflügel rechts	Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 108H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/65 R17 108H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/60 R18 107W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2025
Protokollnummer: 39505707
Anlieferungsdatum: 29.04.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	Laufleistung (abgelesen)	101.166 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY4L2128617	Erstzulassung	05.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n)... sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Verformt...
verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Verformt...
verkratzt / verschürft - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott