

WBA51BN070CH09630

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	120 273 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	15 000 km
Type/Modèle	520d xDrive	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WBA51BN070CH09630	Puissance / Cylindrée	140 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	21 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	01/2025, 113 816 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Couvercle de l'espace de chargement / Store (Fehlt) - Pas de moins-value
2	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvG	Bordure de la porte - Erafilé - Pas de moins-value
2	Porte AvD	Bordure de la porte - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Porte ArD, Effectué de manière professionnelle



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 101V	Goodyear	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	
2	225/55 R17 101V	Goodyear	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 101Y	Goodyear	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	225/55 R17 101Y	Goodyear	Pneus été	3mm - 3mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					02/2027

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 15 avr. 2025

Numéro de protocole: 39360055

Date de livraison: 15 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	520d xDrive	Kilométrage (Lu)	120 273 km
Numéro de châssis	WBA51BN070CH09630	Première immatriculation	21 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Waldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers

69190 Walldorf



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers




Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

69190 Walldorf



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 15 avr. 2025

Numéro de protocole: 39360055

Date de livraison: 15 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Illustration 25: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Habitacle: Couvercle de l'espace de chargement / Store (Fehlt) - Pas de moins-value



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur