

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VSSZZZKMZ NR040968	Merk	CUPRA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	P1-96-KL	Model	Formentor VZ Performance 1.4 e-HYBRID 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-04-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	169 887 km	Cylinderinhoud	1395	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 245/40/19 Zomer 4.0 mm



Michelin 245/40/19 Zomer 4.0 mm



Bridgestone 245/40/19 Zomer 3.0 mm

Bridgestone 245/40/19 Zomer 3.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

2



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

3



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling