



WAUZZZF4L2128617

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	101 166 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	293 Tag(e)
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF4L2128617	Puissance / Cylindrée	185 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	5 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Rétroviseur droit	Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente
2	Habillages/Protections	Baguette d'enjoliveur / de décoration - Eraflé - Remplacer
3	Porte ArG	Poignée de porte extérieure - Eraflé - Réparation intelligente
4	Garde-boue droit	Garde-boue droit - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Seuil droit	Habillage - Eraflé - Réparation intelligente
6	Garde-boue droit	Passage de roue - Eraflé - Remplacer
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture
8	Vitrage	Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Remplacer
9	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant (Verformt) - Eraflé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/65 R17 108H	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	235/65 R17 108H	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/60 R18 103V	Michelin	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	235/60 R18 107W	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025

Numéro de protocole: 39505707

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Kilométrage (Lu)	101 166 km
Numéro de châssis	WAUZZZFY4L2128617	Première immatriculation	5 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers




Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Rétroviseur droit: Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #1: Rétroviseur droit: Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #2: Habillages/Protections: Baguette d'enjoliveur / de décoration - Eraflé - Remplacer



Dommage #2: Habillages/Protections: Baguette d'enjoliveur / de décoration - Eraflé - Remplacer



Dommage #3: Porte ArG: Poignée de porte extérieure - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #3: Porte ArG: Poignée de porte extérieure - Eraflé... Réparation intelligente




Domage #4: Garde-boue droit: Garde-boue droit - bosse(s) - B...
travail de réparation



Domage #4: Garde-boue droit: Garde-boue droit - bosse(s) -
Bon travail de réparation




Domage #5: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparation
intelligente



Domage #5: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparation
intelligente



Domage #6: Garde-boue droit: Passage de roue - Erafilé -
Remplacer



Domage #6: Garde-boue droit: Passage de roue - Erafilé -
Remplacer



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #8: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #8: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025

Numéro de protocole: 39505707

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant (Verformt) - Eraflé - Remplacer



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant (Verformt) - Eraflé - Remplacer



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant (Verformt) - Eraflé - Remplacer