

WBA5P51090FL19744

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	conditionnel : suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	95 023 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	9 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	04/2026
Numéro de châssis	WBA5P51090FL19744	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	8 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Diminution de valeur
3	Rétroviseur droit	Capuchon - Erafilé - Peinture
4	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur
5	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39483573

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK
2	225/45 R18 95V	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Pneus été	3mm - 3mm	OK	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39483573

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	conditionnel : suffisant
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	95 023 km
Numéro de châssis	WBA5P51090FL19744	Première immatriculation	8 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation n'étaient que partiellement suffisantes pour évaluer le véhicule. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable




Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39483573

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche...
Eraflé - Pas de moins-valeur



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Eraflé - Pas de moins-valeur



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche...
Eraflé - Pas de moins-valeur



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite...
- Eraflé - Diminution de valeur



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite -
Eraflé - Diminution de valeur



Domage #3: Rétroviseur droit: Capuchon - Eraflé - Peinture



Domage #3: Rétroviseur droit: Capuchon - Erafilé - Peinture



Domage #4: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #4: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #4: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #4: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer