

Voertuig gegevens

Chassisnr.	ZFA263000 06K40306	Merk	FIAT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	V2-70-LF	Model	Doblò 1/2 Cargo SX 1.3 MJ L1H1 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-01-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	72 456 km	Cylinderinhoud	1248	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	07-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Viking 185/65/15 Zomer 3.0 mm		Viking 185/65/15 Zomer 3.0 mm	
Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm		Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Scherp
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

3



Onderdeel

Portier

Positie

Rechterzijde

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

●

4



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

5



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

6



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●

●