

**WBA5P51000FN09142**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	69.072 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	27.000 km
<b>Typ/Modell</b>	330e	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	06/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA5P51000FN09142	<b>Leistung / Hubraum</b>	135 kW / 1.998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	13.06.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	02/2025, 62.229 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.aufi	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
8	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer: 39444681**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



Auto Plus

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer: 39444681**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	330e	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	69.072 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA5P51000FN09142	<b>Erstzulassung</b>	13.06.2022

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### **Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer: 39444681**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



Auto Plus



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...  
kein Abzug



**Beschädigung #2:** Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern



**Beschädigung #3:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #8:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #8:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #8:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #10:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #10:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #10:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #10:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer: 39444681**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



Auto Plus



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube - Delle /  
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott