


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0JXXGAH JLR58374	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H8-51-RG	Model	FIESTA 1.0 EcoBoost 74kW Active X Automaat 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	06-04-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	149 904 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	30-04-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 205/55/17 Winter 5.0 mm 	Michelin 205/55/17 Winter 5.0 mm 
Michelin 205/55/17 Winter 5.5 mm 	Michelin 205/55/17 Winter 6.0 mm 

Exterieur schade

2			Onderdeel	Bumper	3			Onderdeel	Portier
			Positie	Achter				Positie	Rechtsvoor
4			Type	Kras				Type	Deuk
			Omvang	Lengte (cm) > 10				Omvang	Diameter (mm) > 20
			Bewerking	Herstellen				Bewerking	Smart Repair
			Onderdeel	Voorrui					
			Positie	-					
			Type	Steenslag					
			Omvang	-					
			Bewerking	Ter info					

Interieur schade

1			Onderdeel	Reiniging interieur					
			Positie	Linksvoor					
			Type	Vuil					
			Omvang	-					
			Bewerking	Reinigen					