


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0PXXGCH PLL48552	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J4-32-TL	Model	FOCUS 1.0 EcoBo Hybr 125pk ST-Line X Bus Wagon 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-10-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	182 468 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-05-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Continental 215/50/17 Winter 6.0 mm



Continental 215/50/17 Winter 6.0 mm



Michelin 215/50/17 Winter 6.0 mm

Michelin 215/50/17 Winter 6.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Alu velg 17'

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

3



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

5



Onderdeel

Alu velg 17'

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

10



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

12



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

13



Onderdeel

Scherm

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

14



Onderdeel

Alu velg 17'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

16



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenlag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

17



Onderdeel

Dakspoiler

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

4



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

6



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

7



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

8



Onderdeel

Achterklep-/kofferbakbekleding

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●

●

9



Onderdeel

Achterklep-/kofferbakbekleding

Positie

-

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●


●

●

●

●

18



Onderdeel

Ander interieuronderdeel

Positie

Centraal

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

gerookt in voertuig

●

Overige schade

15



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info