

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF73DHNS4 LJ589781	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H6-05-ND	Model	C4 SpaceTourer PureTech 130 S;S EAT8 Business 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	83 798 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-04-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst





Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden


Winterbanden

Continental 205/55/17 Winter 7.5 mm		Continental 205/55/17 Winter 8.0 mm	
Michelin 205/55/17 Winter 7.0 mm		Michelin 205/55/17 Winter 7.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 17' Linksvoor Kras - Forfait herstelling	2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksvoor Deuk Aantal > 2 Smart Repair
4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Instaplaat Linksvoor Kras - Ter info	5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen
6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherm Linksachter Deuk Diameter (mm) > 20 Herstellen	7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Achterklep Achter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 17' Linksachter Kras - Forfait herstelling
10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 17' Rechtsachter Kras - Forfait herstelling	11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair
12		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 17' Rechtsvoor Kras - Forfait herstelling	13		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Voor Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen

Interieur schade

3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Reiniging interieur Linksvoor Vuil - Reinigen
---	---	---	---