



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN	VSSZZZKMZNR068063
Primera matriculación	20/06/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	05/05/2025 12:22:57	Ubicación de la inspección	Cars&Cars
------------------------	---------------------	----------------------------	-----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	VSSZZZKMZNR068063	Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	CUPRA
Primera matriculación	20/06/2022	Modelo	Formentor 1.5 TSI 150 DSG

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control

FOTOS COMERCIALES

