

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0YXXTTG YKS18639	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VD-H1-5T	Model	Transit Custom 2.0 TDCi 340 L2H1 Trend 130pk 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	12-11-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	96 913 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 215/65/16 Winter 9.0 mm		Michelin 215/65/16 Winter 9.0 mm	
Michelin 215/65/16 Winter 9.5 mm		Michelin 215/65/16 Winter 9.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Scherp
Positie	Links
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

3



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

4



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

5



Onderdeel

Dorpel

Positie

Rechts

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

6



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

7



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

8



Onderdeel

Bumper onderaan

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

9



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

● ● ● ●

10



Onderdeel

Afdichtingsrubber

Positie

Linksvoor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

● ● ● ●