


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0YXXTTG YJG86310	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	V4-21-ZB	Model	Transit Custom 2.0 TDCi 300 L2H1 Trend 105pk 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-04-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	163 582 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	09-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 215/65/15 Winter 3.0 mm		Michelin 215/65/15 Winter 3.0 mm	
Michelin 215/65/15 Winter 8.0 mm		Michelin 215/65/15 Winter 8.0 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

3



Onderdeel

Scherp

Positie

Links

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

4



Onderdeel

Ander carrosserieonderdeel

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Ter info ontstickerd

6



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

9



Onderdeel

Achterlicht in scherm

Positie

Rechtsachter

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

10



Onderdeel

Scherp

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Portier

Positie

Rechts

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

1

Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

5



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen