

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WDB907633 1P094721	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	V8-28-XV	Model	Sprinter 314CDI L2H2 RWD 3.5t 7G-Tronic 6 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-08-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	193 491 km	Cylinderinhoud	2143	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Winterbanden

Continental 235/65/16 Winter 9.0 mm



Continental 235/65/16 Winter 9.0 mm



Continental 235/65/16 Winter 6.0 mm

Continental 235/65/16 Winter 6.0 mm

Exterieur schade

2		Onderdeel	Portier
		Positie	Linksachter
		Type	Deuk
		Omvang	Aantal > 2
		Bewerking	Herstellen
3		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechts
		Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair
4		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechtsvoor
		Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

1		Onderdeel	Stoelzitting stof
		Positie	Voor
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen