


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF06XXGCC 6JT32179	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	SV-86-2R	Model	FOCUS 1.0 EcoBoost ActieAuto 100 pk Wagon 5d Lease	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	15-06-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Zwart Lak
Km stand	197 216 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-05-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 205/55/16 Winter 5.0 mm



Pirelli 205/55/16 Winter 5.0 mm



Pirelli 205/55/16 Winter 5.5 mm

Pirelli 205/55/16 Winter 6.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

4



Onderdeel

Bumper ongespoten

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

●

●

●

6



Onderdeel

Scherm

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

8



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

●

9



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

Interieur schade

1



●●●●

Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

3



●●

Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

Overige schade

7



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	Voor
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info