

DEKRA Automobil GmbH  
Josef-Schüttler-Str. 1, 78224 Singen

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Singen  
Josef-Schüttler-Str. 1  
78224 Singen  
Telefon 07731 / 8304-0  
Fax 07731 / 8304-20  
E-Mail [singen.automobil@dekra.com](mailto:singen.automobil@dekra.com)



Ansprechpartner:  
Jonas Modler  
Tel. direkt 07731 8304-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**CW S6493**

**FIN**

**WAUZZZF48NA016392**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
14.05.2025, telefonisch.  
15.05.2025, 11:15 Uhr, durch Herrn Jonas Modler bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Singen, Josef-Schüttler-Str. 1, 78224 Singen ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.  
15.05.2025  
Leasing-Nr. 362124

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.962,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.648,73 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.962,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.648,73 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 143 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Laut VIN Identifikation ist keinen zweiter Radsatz vorhanden.

Derzeit befindet sich ein Winterradsatz im Fahrzeug, der nicht zum Lieferumfang gehört. Dessen Schäden wurden Dokumentiert aber nicht Kalkuliert.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.01.2022	Letzte Zulassung	20.01.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant 35 TDI S tronic	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF48NA016392	HSN / TSN	0588 / BPK
Schlüssel-Nr.	10114913	Km-Stand abgelesen	130848
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Mythoschwarz Metallic (Y9T) / Metallic / 2-Schicht Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 V	Continental / EcoContact 5 AO	S /O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Continental / EcoContact 5 AO	S /O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 V	Continental / EcoContact 5 AO	S /O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Continental / EcoContact 5 AO	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	8 mm
205 / 60 R 16 92 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel in Stoff, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Frontscheibe in Akustikverglasung, Funkschlüssel, ohne SafeLock, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucherausführung, Rad: Leichtmetallräder, 5-Arm, Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Index, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperrung elektronisch, Wendeladeboden, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
7X2	Einparkhilfe plus
2Z7	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
9S7	Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay
9AQ	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
0M1	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (54 l)
X-22365	Lackierung: Metallic
PXC	LED-Scheinwerfer Matrix, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
W1E	Paket Business
PR6	Rad: Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen, Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung (16 Zoll)
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
nächste Wartung: am 02 / 2027  
bis Wartung verbleiben: 3.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Windschutzscheibe, viele kleine Steinschläge; ein Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 17, 18)	1.292	voll	-1.292	-1.085,71
2. Heckklappenverkleidung, zerkratzt, smart repair (Bild 29, 30)	25	voll	-25	-21,01
3. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 25)	92	voll	-92	-77,31
4. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 27)	92	voll	-92	-77,31
5. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, smart repair	92	voll	-92	-77,31
6. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 22)	92	voll	-92	-77,31
7. Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair (Bild 14, 15, 16)	277	voll	-277	-232,77
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>1.962</b>		<b>-1.962</b>	<b>-1.648,73</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Einstiegsblende hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 26)  
 Einstiegsblende hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 24)  
 Einstiegsblende vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 23)  
 Einstiegsblende vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Verkleidung Tür hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 26)

Verkleidung Tür hinten links, zerkratzt,  
Gebrauchsspur  
Verkleidung Tür vorne rechts, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 23)  
Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 24)

### Hinweise


Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Jonas Modler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
15.05.2025	Keiner Anwesend	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
15.05.2025	Modler Jonas	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Singen 78224 Singen Josef-Schüttler-Str. 1  
Tel.: 07731 / 8304-0 Fax: 07731 / 8304-20

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2662 15.05.2025

FABRIKAT	AUDI	A4 (B9)	GRUNDMODELL TYP-CODE	00 95 01
AUSSTATTG	AB 12.2021 SICHERHEITSSYS ERW A-SPIEGEL R ASPH WARNDREIECK HECKKL INNENSP AUTOM ABBL FERNLICHTASSISTENT MMI NAVIGATION TOUCH SCHEINW-REINIGUNG SITZE V HEIZBAR KOPFST V VARIABEL KAELTEMITTEL R1234YF BREMSE HINTEN 300X12 FRONTANTRIEB REIFEN 205/60 R16..W ABGASNORM EURO 6 DACHRELING SCHWARZ AVANT	KRAFTST-BEH 54 LTR STOP-START-ANLAGE KINDERSICHERUNG VERGLAS DAEMM/AKUST FRONTSCHIEBE WAERMED AUDI PHONE BOX MATRIX LED-SCHEINW AUSSTATTUNG INDEX RUECKSITZL GETEILT L-WIRBELSTUETZE ELEK GENERATOR VERSTAERKT S-TRONIC DYNAMIKLENKUNG NOTRAD PLATZSPAREND DEAKTIVIERUNG AIRBAG KEYLESS-GO SONNENROLLO TUER H	SCR SYSTEM A-SPIEGEL L ASPH KLIMAAUTOMAT 3-ZONEN NOTRUFSYSTEM E-CALL A-SPIEGEL ABBLENDBAR RADIO-EMPFANG DIGIT EINPARKHILFE V/H LED-HECKL DYN BLINK MULTIF-LED-LENKR PL FAHRERINFO COLOR 1968CCM 120KW FELGE 7 J X 16 ALU GESCHWINDIGKEITSBEGR MILD HYBRID SYSTEM FUSSGAENGERSCHUTZ GRILL OHNE KENNZ BREMSE VORN 314X25	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
64 10 55 00	FRONTSCHIEBE ERSETZEN UMFASST: VERKLEIDUNGEN FUER A-SAEULEN, SCHIEBENWISCHERARME, INNENSPIEGEL, DICHTUNG UND GGF REGENSENSOR AUS-/EINBAUEN	2	25	387.50

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.05.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1401		FRONTSCHIEBE	8W0 845 099 AC NVB	492.96
1403		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.56
1404		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.56
1405		GELFOLIE REGENSENSOR	8U0 955 609	36.42
1409		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	18.83
1410	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	10.05
1411		KLEBESATZ FRONTSCH	;D 004 660 M4	68.44
1412		AKTIVATOR	D 002 000 A2	43.17
1413		PRIMER FRONTSCHIEBE	D 009 200 02	12.33
1418		KLAMMER INNENSPIEGEL	8S0 857 945	7.14
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2662

15.05.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR
-----			
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2	25 AW X 155.00 EUR/STD	387.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	.....		387.50
E R S A T Z T E I L E		698.46	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	.....		698.46
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		1 085.96
-----			
MWST 19.00 %			206.33
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		1 292.29

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

\* = ANWENDERANGABEN  
 ; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH