



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : zeigt den Schadenbereich Windschutzscheibe gerissen



Bild 15 : zeigt den Schadenbereich Windschutzscheibe gerissen




Bild 16 : zeigt den Schadenbereich Verbandtasche MHD Datum abgelaufen



Bild 17 : zeigt den Schadenbereich Tür vorne rechts Delle



Bild 18 : zeigt den Schadenbereich Aussenspiegel rechte Seite verschrammt



Bild 19 : zeigt den Schadenbereich Seitenwand hinten links Delle



Bild 20 : zeigt den Schadenbereich Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 21 : zeigt den Schadenbereich Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 22 : zeigt den Schadenbereich Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 23 : zeigt den Schadenbereich Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 24 : Schadendetail 16