

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	BMW 116D	WBA2P31040P826925	21.05.2015	192381

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.11.2024	182465	km	18.10.2024		km	Laut Anzeige fällig

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
ja	
<b>Nachlackierung festgestellt</b>	
ja	Seitenwand HR,Seitenwand HL,Tür VL,

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	101,00 µm	Tür VR	100,00 µm	Tür HR		µm	Seitenteil HR	1042,00 µm
Motorhaube	128,00 µm	Dach	114,00 µm	Heckklappe	97,00	µm		
Kotflügel VL	109,00 µm	Tür VL	258,00 µm	Tür HL		µm	Seitenteil HL	363,00 µm

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	8 mm	Rad h.l.	5,1 mm	Rad v.r.	8 mm	Rad h.r.	4,6 mm
Reifengröße:	195/55 R16 87H						

### Felgen:

Auffälligkeiten:	Kratzer Radkappen VL, HL, HR, VR
------------------	----------------------------------

### Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

**Stoßdämpfer:**

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse	Unterfahrschutz gebrochen	Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display	Reifendruck Control ausgefallen wird angezeigt		

Schweller		
Außenspiegel	<b>G</b>	Kratzer Aussenspiegelkappe rechts
Kotflügel VL	<b>G</b>	Kratzer, Delle
Stoßfänger vorne	<b>E</b>	Verformt gebrochen, Unfall
Motorhaube	<b>G</b>	Dellen, Kratzer, Steinschläge,
Kotflügel VR	<b>G</b>	Kratzer
Türe VR	<b>G</b>	Dellen, Kratzer
Türe HR		
Seitenwand HR	<b>G</b>	Dellen
Stoßfänger hinten	<b>E</b>	Verformt, gestaucht
Heckklappe		
Seitenwand HL	<b>G</b>	Dellen, Kratzer
Türe HL		
Türe VL	<b>G</b>	Kratzer, Dellen
Dach	<b>G</b>	Kratzer

**A** = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |  
**P** = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **STF**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_