Bild 1 : Diagonal vorn links

Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Bild 3 : Diagonal hinten rechts

Bild 4 : Diagonal hinten links

Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Serviceintervallanzeige

Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Bild 12 : 2. Radsatz

Bild 13 : Kofferraum



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair