

**WBA31AX020FS55104**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	26 012 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	-5 000 km
Type/Modèle	420d xDrive Gran Coupé A Schräghecklimousine5-türig	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WBA31AX020FS55104	Puissance / Cylindrée	/ 1 995 ccm
Première immatriculation	27 févr. 2024	Garnissage/Couleur	Alcantara/Cuir / Noir
Dernière maintenance		Peinture	Gris
Type de carburant	Diesel	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Eraflé - Diminution de valeur
2	Roue / Pneumatiques	Pneumatiques arrière droite - Dommages - Remplacer
3	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant droit - Dommages - Remplacer
4	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer
5	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Eraflé - Remplacer

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.		

### Pièces manquantes

Pièce manquante
-----------------

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/35 R20 95Y	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	255/35 R20 97Y	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/40 R19 98V	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK
2	255/40 R19 100V	Michelin	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Equipement

### Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	420d xDrive Gran Coupé A Schräghecklimousine5-türig	<b>Kilométrage (Lu)</b>	26 012 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA31AX020FS55104	<b>Première immatriculation</b>	27 févr. 2024

**Identification du véhicule:**

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

**Conditions d'inspection:**

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

**Etat général:**

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: Habitacle



Illustration 12: Habitacle



Illustration 13: Habitacle




Illustration 14: NIV



Illustration 15: Accessoires



Illustration 16: Accessoires



Illustration 17: Documents



Illustration 18: Pneus montés



**Illustration 19: Divers**



**Illustration 20: Divers**



**Illustration 21: Divers**



**Illustration 22: Divers**

## Photos de dommage



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Pneumatiques arrière droite - Dommages - Remplacer



**Dommage #3:** Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant droit - Dommages - Remplacer



**Dommage #4:** Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer



**Dommage #5:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafilé - Remplacer