

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5035579	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J9-38-JJ	Model	Niro e-Niro EV DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	153 660 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	16-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Thuislader	✗
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 215/55/17 Winter 8.0 mm		Michelin 215/55/17 Winter 8.0 mm	
Pirelli 215/55/17 Winter 6.5 mm		Pirelli 215/55/17 Winter 6.5 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Linksachter

Deuk met lakschade

-

Ter info

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Achter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Beschermstrip bumper

Rechtsachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Schermlijst

Rechtsachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Schermbord

Rechtsachter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Rechtsachter

Deuk met lakschade

-

Ter info

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsvoor

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dak

-

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Richtingaanwijzer

Rechts

Gebroken

-

Vervangen

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info