

WAUZZZFZ4NP035322

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	97 712 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	11 Monat(e)
Type/Modèle	Q4 40 e-tron	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	03/2025
Numéro de châssis	WAUZZZFZ4NP035322	Puissance / Cylindrée	70 kW
Première immatriculation	22 mars 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value
2	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage
3	Divers	Certificat de contrôle technique - Exigible - Remplacer
4	Garde-boue droit	Elargissement du passage de roue - Erafilé - Réparation intelligente
5	Essieu avant	Essieux/Châssis - Position erronée - Régler/ajuster
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente
7	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant - Expiré - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101T	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	Non OK	
2	255/50 R19 103T	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 105V	Bridgestone	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	255/50 R19 107V	Bridgestone	Pneus hiver	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025
Numéro de protocole: 39585691
Date de livraison: 6 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	Q4 40 e-tron	Kilométrage (Lu)	97 712 km
Numéro de châssis	WAUZZZFZ4NP035322	Première immatriculation	22 mars 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025
 Numéro de protocole: **39585691**
 Date de livraison: 6 mai 2025



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Revêtement/polissage



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Revêtement/polissage



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Revêtement/polissage



Dommage #4: Garde-boue droit: Elargissement du passage ...
roue - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025
Numéro de protocole: 39585691
Date de livraison: 6 mai 2025



Domage #7: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - Expir...
Remplacer