



WBA21AX090FN69831

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	71.916 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	2.900 km
Typ/Modell	420d Gran Coupe M Sport	HU (Bericht lag nicht vor)	12/2025
Fahrgestellnummer	WBA21AX090FN69831	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	12.12.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung	08/2024, 54.563 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
3	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
4	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/40 R19 98V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Neben dem Mühlweg 12-14
65474 Bischofsheim

Besichtigungsdatum: 23.04.2025
Protokollnummer: 39627369



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R19 100Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard Plus
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Alarmanlage
Ambientes Licht
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Aufmerksamkeitsassistent
Auto Start Stop Funktion
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW ID
BMW M 50 Jahre Embleme
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
Fahrerlebnisschalter
Fahrwerk: Sportfahrwerk M inkl. Variabler Sportlenkung
Favoritentasten
Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport Getriebe
Getränkehalter
Größerer Kraftstofftank
Heckklappenbetätigung, automatisch
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung
Innenbeleuchtung
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen
Kopfstützen (5)
Lackierung: Alpinweiß
LED-Scheinwerfer



Bezeichnung
Lenkrad: M Lederlenkrad
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
Lenksäulenverstellung
M Dachhimmel anthrazit
M Einstiegsleisten
M Fußstütze und M Pedalerie
M Hochglanz Shadow Line
M Interieurleisten Aluminium Tetragon
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
Paket: Ablagepaket
Paket: Connected Package Professional
Paket: M Aerodynamikpaket
Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion
Parking Assistant
Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz
Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Regensensor
Räder: 18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Servotronic
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrersitz
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn
TeleServices
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre Elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Bezeichnung
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
Driving Assistant
Fernlichtassistent
Komfortzugang mit BMW Digital Key
M Heckspoiler i.V.m M Sportpaket Pro
M Sportbremse
Modellschriftzug - Entfall
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Paket: M Sportpaket Pro
Radiozubehör: Harman/Kardon Surround Sound System
Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 859 M Bicolor mit Mischbereifung
Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer
Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz, elektrisch
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sonnenschutzverglasung
Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
Telefon: WLAN Hotspot

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Neben dem Mühlweg 12-14
65474 Bischofsheim

Besichtigungsdatum: 23.04.2025
Protokollnummer: 39627369



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	420d Gran Coupe M Sport	Laufleistung (abgelesen)	71.916 km
Fahrgestellnummer	WBA21AX090FN69831	Erstzulassung	12.12.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Dokumente




Abbildung 23: Montierte Bereifung




Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott