



**WBA68FF0808E62837**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	11 417 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	20 000 km
Type/Modèle	3er-Reihe 330i Automatic Limousine4-türig	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WBA68FF0808E62837	Puissance / Cylindrée	/ 1 998 ccm
Première immatriculation	19 juil. 2024	Garnissage/Couleur	Cuir / Rouge
Dernière maintenance		Peinture	Gris
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Manuel du propriétaire (fehlt) - Remplacer
2	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.		

### Pièces manquantes

Pièce manquante
-----------------

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

### Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	OK
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	OK



## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	255/40 R18 99Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	3er-Reihe 330i Automatic Limousine4-türig	<b>Kilométrage (Lu)</b>	11 417 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA68FF0808E62837	<b>Première immatriculation</b>	19 juil. 2024

**Identification du véhicule:**

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

**Conditions d'inspection:**

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

**Etat général:**

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable




Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



Illustration 13: NIV



Illustration 14: Documents



Illustration 15: Pneus montés



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Date d'inspection: 30 avr. 2025  
**Numéro de protocole: 39623210**




**Illustration 19:** Divers



---

## Photos de dommage



**Domage #2:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre