

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5045239	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J4-42-LH	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	152 863 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 215/55/17 Zomer 4.0 mm		Continental 215/55/17 Zomer 4.0 mm	
Pirelli 215/55/17 Zomer 6.0 mm		Pirelli 215/55/17 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

•

•

2



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

•

•

•

•

•

3



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

•

•

4



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

•

•

5



Onderdeel

Sierstrip bumper

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

•

•

6



Onderdeel

Bumper

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10


Bewerking

Herstellen

•

•

7



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

•

•