

**WAUZZZGE6RB062813**

## Informations concernant le véhicule

<b>Opérateur</b>		<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Immatriculation du véhicule</b>		<b>Kilométrage (Lu)</b>	12 674 km
<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Maintenance suivante dans</b>	17 400 km
<b>Type/Modèle</b>	Q8 50 e-tron	<b>Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)</b>	07/2027
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZGE6RB062813	<b>Puissance / Cylindrée</b>	158 kW
<b>Première immatriculation</b>	8 juil. 2024	<b>Garnissage/Couleur</b>	/
<b>Dernière maintenance</b>		<b>Peinture</b>	
<b>Type de carburant</b>	Electrique	<b>Boîte de vitesses</b>	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Panneau latéral arrière gauche	Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente
2	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
3	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/55 R19 111H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	255/55 R19 111H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/50 R20 109H	Bridgestone	Pneus été	7mm - 7mm	OK	
2	255/50 R20 109H	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025  
**Numéro de protocole: 39581025**  
Date de livraison: 6 mai 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	Q8 50 e-tron	<b>Kilométrage (Lu)</b>	12 674 km
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZGE6RB062813	<b>Première immatriculation</b>	8 juil. 2024

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Walldorf



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

## Photos de dommage



**Domage #1:** Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #1:** Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #2:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #2:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #2:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #2:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025

**Numéro de protocole: 39581025**

Date de livraison: 6 mai 2025



Auto Plus



**Domage #3:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #3:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #3:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre