



BMW 118IA

VIN	WBA7K310605V63997
Primera matriculación	09/08/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	16/05/2025 10:51:17	Ubicación de la inspección	Cars&Cars
------------------------	---------------------	----------------------------	-----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	WBA7K310605V63997	Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de carrocería	Berlina	Marca	BMW
Primera matriculación	09/08/2022	Modelo	118iA

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



1 | ALETA DEL IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | PUERTA MALETERO TRAS

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura



5 | ALETA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | LLANTA ALU DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

FOTOS COMERCIALES

