



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZZKMZNR028816**
Primera matriculación **28/01/2022**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **16/05/2025 10:16:47** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZZKMZNR028816** Tipo de combustible **Gasolina**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**
Primera matriculación **28/01/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | ESPOILER DELANTERO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Aceptable



3 | PARAGOLPES TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Aceptable



4 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo

Encendido

Modo de reparación

Control

FOTOS COMERCIALES

