



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZZKMZNR077936**
Primera matriculación **26/05/2022**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **16/05/2025 11:04:58** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZZKMZNR077936** Tipo de combustible **Gasolina**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**
Primera matriculación **26/05/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **No** Tipo de libro de mantenimiento **Falta el libro de mantenimiento**
Ficha Técnica **No** Documento de matriculación **No**

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Hankook	215/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Hankook	215/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	4,0 mm	Continental	215/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	4,0 mm	Continental	215/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado



3 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | GUARNIC INT FRONTAL TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Importe

FOTOS COMERCIALES

