



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZKMNRO28728**
Primera matriculación **19/01/2022**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **14/05/2025 11:41:23** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZKMNRO28728** Tipo de combustible **Gasolina**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**
Primera matriculación **19/01/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Mantenimiento digital**
Ficha Técnica **No** Documento de matriculación **No**

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Hankook	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Hankook	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	4,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	4,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | ALETA DEL IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | PUERTA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | PUERTA DELANT DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



6 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



7 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | INTERIOR

Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



8 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control

FOTOS COMERCIALES

