



# allane mobility group

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

53.390,00

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI A3 40 TDI S tronic quat. sport Sportback Sportback5-türig 1968 ccm 184 PS / 135 KW Diesel 7-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	135 / 184	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	163
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,300	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	1550	zul. Gewicht (kg):	2010

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36521069  
 Amtliches Kennzeichen: KN -ST 0161  
 Übersicht erstellt am: 20.05.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI A3 40 TDI S tronic quat. sport Sportback Sportback5-türig 1968 ccm 184 PS / 135 KW Diesel 7-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
26.11.2024	9059909718	Fremdverschulden	Stoßstange hinten mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
06.11.2024	9059907256	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
07.02.2024	9059878118	Eigenverschulden	Stoßstange hinten mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
31.03.2023	9059844095	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
31.08.2021	9059576725	Fremdverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Ja	Ja
06.11.2020	9058794018	Eigenverschulden	Frontgrill Fahrerseite Loch Dach vorne mitte Delle bis 3 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
31.08.2020	9058593951	Eigenverschulden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss Schweller seitlich vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Tür vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
 Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36521069  
Amtliches Kennzeichen: KN -ST 0161  
Übersicht erstellt am: 20.05.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI A3 40 TDI S tronic quat. sport Sportback Sportback5-türig 1968 ccm 184 PS / 135 KW Diesel 7-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.04.2021	29485	Inspektion und Wartung
23.03.2022	60406	Bremsflüssigkeitswechsel
23.03.2022	60406	Inspektion und Wartung
20.10.2022	91433	Ölwechsel-Hinterachse
20.10.2022	91433	Inspektion und Wartung
19.04.2023	110048	TÜV/AU (MwSt-frei)
19.04.2023	110048	HU-Überziehungsgebühr
19.04.2023	110048	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
25.08.2023	120081	Getriebeölwechsel
22.02.2024	140590	Bremsflüssigkeitswechsel
01.07.2024	150501	Inspektion und Wartung
06.05.2025	178500	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
06.05.2025	178500	TÜV/AU (MwSt-frei)

---

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer