

WBA31BN000CP14723

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	32 520 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	13 000 km
Type/Modèle	5er-Reihe 520d Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		Certificat de contrôle technique
Numéro de châssis	WBA31BN000CP14723	Puissance / Cylindrée	/ 1 995 ccm
Première immatriculation	4 août 2023	Garnissage/Couleur	Cuir / Noir
Dernière maintenance		Peinture	Blanc
Type de carburant	Diesel	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
2	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Remplacer
3	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.		

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Côté droit, Indiqué par l'utilisateur / le client, de 13 juil. 2024

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Panneau latéral arrière droit, Effectué de manière professionnelle, Facture de réparation Absent
2	Porte ArD, Effectué de manière professionnelle, Facture de réparation Absent



N°	Lieu
3	Porte AVD, Effectué de manière professionnelle, Facture de réparation Absent

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 97H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	225/55 R17 97H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

Commentaires

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	5er-Reihe 520d Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik	Kilométrage (Lu)	32 520 km
Numéro de châssis	WBA31BN000CP14723	Première immatriculation	4 août 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



Illustration 13: NIV



Illustration 14: Accessoires



Illustration 15: Accessoires




Illustration 16: Documents



Illustration 17: Pneus montés



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers


Photos de dommage



Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre




Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #2: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Eraflé - Remplacer



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 14 mai 2025
Numéro de protocole: 39752420




Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer


Photos de la remises en peinture



Remises en peinture 1: Panneau latéral arrière droit



Remises en peinture 2: Porte ArD



Remises en peinture 3: Porte AvD