

WBA11AJ090CG87306

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	116 940 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	25 000 km
Type/Modèle	530d	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	04/2026
Numéro de châssis	WBA11AJ090CG87306	Puissance / Cylindrée	210 kW / 2 993 ccm
Première immatriculation	1 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	02/2025, 112 134 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Eraflé - Pas de moins-value
3	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
4	Seuil gauche	Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Porte ArD	Porte - Rayure(s) - Peinture
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
7	Porte AvG	Porte - Rayure(s) - Peinture
8	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	275/40 R18 103Y	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39481154

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	530d	Kilométrage (Lu)	116 940 km
Numéro de châssis	WBA11AJ090CG87306	Première immatriculation	1 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière




Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Waldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



Domage #4: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #4: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #4: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #5: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #5: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #7: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #7: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre