



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Servicerestlauf laut Bordinfo




Bild 8 : Pannenset Verfalldatum abgelaufen



Bild 9 : Seitenschweller rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Seitenschweller rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau - im Detail



Bild 11 : Seitenschweller rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau - im Detail




Bild 12 : Stoßfänger hinten rechts unfallbeschädigt



Bild 13 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau - oberhalb



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau - unterhalb



Bild 15 : Sitz vorne rechts Sitzlehnenbezug, Naht gerissen, smart repair



Bild 16 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Seitenteil hinten links, eingedellt und darüber verkratzt, smart repair



Bild 18 : Stoßfänger vorne links unterhalb Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 21 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken - im Detail




Bild 22 : Heckscheibe verkratzt




Bild 23 : Fußmatte hinten rechts fehlt