



WAUZZZFY8L2029234

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	178 482 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	-45 800 km
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicule5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Manuell		Certificat de contrôle technique
Numéro de châssis	WAUZZZFY8L2029234	Puissance / Cylindrée	/ 1 984 ccm
Première immatriculation	12 déc. 2019	Garnissage/Couleur	Cuir / Beige
Dernière maintenance		Peinture	Bleu
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Panneau latéral arrière droit	Habillage intérieur - Déformé - Remplacer
2	Panneau latéral arrière gauche	Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparer et repeindre
3	Divers	Certificat de contrôle technique - Aucune indication - Effectuer
4	Garde-boue droit	Elargissement du passage de roue - Eraflé - Remplacer
5	Rétroviseur droit	Capuchon - Eraflure - Remplacer
6	Panneau latéral arrière droit	Elargissement du passage de roue - Manquant - Remplacer
7	Porte ArG	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre
8	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer
9	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre
10	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Eraflé - Remplacer
11	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Remplacer
12	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Dommages - Remplacer
13	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Remplacer
14	Porte AvD	Porte - Eraflé - Remplacer
15	Porte ArD	Porte - Eraflé - Remplacer
16	2e Jeu de roues	2e Jeu de roues (fehlt) - Remplacer



Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habillages/Protections	Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Côté droit, Indiqué par l'utilisateur / le client, de 5 juil. 2022

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Panneau latéral arrière droit

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R17 104H	Goodyear	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK
2	235/55 R17 104H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

Commentaires

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Manuell	Kilométrage (Lu)	178 482 km
Numéro de châssis	WAUZZZFY8L2029234	Première immatriculation	12 déc. 2019

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle




Illustration 11: Habitacle



Illustration 12: Habitacle



Illustration 13: NIV



Illustration 14: Accessoires



Illustration 15: Accessoires



Illustration 16: Accessoires




Illustration 17: Documents



Illustration 18: Pneus montés



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Panneau latéral arrière droit: Habillage intérieur - Déformé - Remplacer




Dommage #2: Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Erafilé - Réparer et repeindre



Dommage #4: Garde-boue droit: Elargissement du passage de roue - Erafilé - Remplacer



Dommage #4: Garde-boue droit: Elargissement du passage de roue - Erafilé - Remplacer



Dommage #5: Rétroviseur droit: Capuchon - Erafure - Remplacer



Dommage #5: Rétroviseur droit: Capuchon - Erafure - Remplacer




Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Elargissement du passage de roue - Manquant - Remplacer



Domage #7: Porte ArG: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer



Domage #9: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #10: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Eraflé - Remplacer



Domage #11: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Remplacer




Domage #12: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Dommages - Remplacer




Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Remplacer



Domage #14: Porte AvD: Porte - Erafilé - Remplacer



Domage #15: Porte ArD: Porte - Erafilé - Remplacer



Domage #15: Porte ArD: Porte - Erafilé - Remplacer



Photos de la remise en peinture



Remises en peinture 1: Panneau latéral arrière droit