



WAUZZZF49MA009692

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	76 098 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	14 200 km
Type/Modèle	A4 40 TFSI S tronic quattro Avant Kombi5-türig	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WAUZZZF49MA009692	Puissance / Cylindrée	/ 1 984 ccm
Première immatriculation	5 oct. 2020	Garnissage/Couleur	Tissu / Rouge-Noir
Dernière maintenance		Peinture	Noir
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Erafilé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Pneumatiques arrière droite - Dommages - Pas de moins-value
3	Porte ArD	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
4	Pare-chocs arrière	Becquet - Eraf lure - Remplacer
5	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
6	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
7	Vitrage	Pare-brise avec capteur pluie - Dommages - Remplacer
8	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
		Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Côté gauche, Indiqué par l'utilisateur / le client, de 24 avr. 2022
2	Arrière, Côté droit, Indiqué par l'utilisateur / le client, de 10 août 2023

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
1	Porte AvG, Effectué de manière professionnelle, Facture de réparation Absent

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/60 R16 96H	Dunlop	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK
2	205/60 R16 96H	Dunlop	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 94H	Continental	Pneus été	4mm - 4mm	OK	OK
2	225/50 R17 94H	Continental	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

Commentaires

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	A4 40 TFSI S tronic quattro Avant Kombi5-türig	Kilométrage (Lu)	76 098 km
Numéro de châssis	WAUZZZF49MA009692	Première immatriculation	5 oct. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



Illustration 13: NIV



Illustration 14: Accessoires



Illustration 15: Documents



Illustration 16: Pneus montés



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 avr. 2025
Numéro de protocole: 39477871



Auto Plus



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques arrière droite - Dommages - Pas de moins-value



Domage #3: Porte ArD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #3: Porte ArD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #4: Pare-chocs arrière: Becquet - Erafure - Remplacer



Domage #5: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Domage #5: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer




Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Vitrage: Pare-brise avec capteur pluie - Dommages - Remplacer



Domage #7: Vitrage: Pare-brise avec capteur pluie - Dommages - Remplacer



Domage #7: Vitrage: Pare-brise avec capteur pluie - Dommages
- Remplacer



Domage #8: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafé -
Remplacer

Photos de la remises en peinture



Remises en peinture 1: Porte AvG