

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf





Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	07.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	12.05.2025
Referenznummern	0002047624

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVWZZZ3CZME101289		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	Farbton / Lackart	Deep-Black / Perleffekt
Hersteller	VW	Nächste HU	04/2026
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 1.4 TSI GTE	Laufleistung abgelesen	63.216 km
Erstzulassung	22.04.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.395 ccm / 115 KW
Dauerleistung		Max. Leistung	160 kW
Ladestecker		Batteriekapazität	
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 94H M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 94H M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 94H M+S	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 94H M+S	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45 R 18 94W	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45 R 18 94W	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45 R 18 94W	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45 R 18 94W	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 17.02.2025 bei km 59.191.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
Volkswagen Media Control	Ausstattung GTE
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
Außentemperaturanzeige	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleuchten in den Türen LED	Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch	Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistent-System: Fußgängererkennung
Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernentriegelung Heckklappe	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED
Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Getränkehalter vorn mit Abdeckung
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckscheibenwischer
Hybrid 160 kW Plug-in (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW TSI)	Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Kindersicherung im Fahrgastraum	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
Kopfstützen hinten (3-fach)	Ladekantenschutz (Kunststoff)
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelaufgabe	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchten vorn und hinten LED
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	Mobile Online Dienste We Connect
Modellpflege	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Nichtraucher-Paket		Notrufsystem	
Otto-Partikelfilter (OPF)		Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	
Plug-in Hybrid		Radioempfang digital (DAB+)	
Reifenkontroll-Anzeige		Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenwischer mit Regensensor	
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)		Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave		Sitze vorn höhenverstellbar	
Sitze: Komfortsitze vorn		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)	
Start/Stop-Anlage		Steckdose 12V im Fond	
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht LED	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Türschutzleisten unten verchromt	
Verbandkasten und Warndreieck		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Zentralverriegelung	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung schwenkbar	✓	Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Sprachsteuerungs-System	✓
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	✓	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	✓
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	✓	Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone	✓
Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close	✓	Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung	✓
Schließ-/Startsystem Keyless Access	✓	Safesicherung	✓
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	✓	Business-Paket Premium mit Navigation	✓
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	✓
Fondbedienung Klimaanlage	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion	✓	Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓
Steckdose 230V	✓	Rückfahrkamera (Rear View)	✓
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	✓	Fahrassistenz-Paket Plus	✓
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)	✓
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	✓	Fahrassistenz-System: Emergency Assist	✓
Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)	✓	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch	✓
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	✓
Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig	✓	Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch	✓
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	✓	Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe	✓
Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit	✓	Head-up-Display	✓
Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen	✓	Knieairbag Fahrerseite	✓
Seitenairbag hinten	✓	Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer	✓
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	✓	Ladekabel (Wechselstrom und Schukostecker)	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
LM-Felgen 8x18 (Dartford)	✓	Mobile Online Dienste We Connect Plus	✓
Perleffekt-Lackierung	✓	Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %)	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	✓	Heckscheibe Verbundglas	✓
Seitenscheiben vorn geräuschkämmend	✓	Spiegel-Paket	✓
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	✓	Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓
Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	✓	Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View	✓
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	684,48 €	410,69 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	526,77 €	316,06 €
Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28)	80,00 €	80,00 €
Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	532,80 €	319,68 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad 2 x beiliegend, beschädigt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17)	160,00 €	160,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.984,05 €
Minderwert	1.286,43 €
Händlerereinkaufspreis	14.275,00 €
Händlerverkaufspreis	16.650,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
 Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 15.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3




Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 LM-Rad, 2 x beiliegend, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, 2 x beiliegend, beschädigt, Smartrepair



Bild 18 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 20 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren




Bild 22 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren




Bild 24 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 26 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair



Bild 28 Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29